

車両チェックシート			記入日	2025年11月5日		記入者	林田																																					
管理番号	18066	型式	2PG-FS80VZ		年式	令和7年																																						
		車台番号	FS80VZ-505011		E/G	6R30																																						
形状	※詳細を記入すること 重機運搬車			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (12速)	冷房 AC ツイン																																						
走行距離	304km タコグラフ()			ブレーキ方式 エアー式	油圧式	その他																																						
E/G フル型式	6 R 3 0	ターボ	有	無	補助ブレーキ																																							
		インターチューブ	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー	流体式リターダー																																						
			<p><b>エアサス</b> 前 後 前後 なし</p> <p><b>装備</b></p> <table border="1"> <tr> <td>P S</td> <td>P W</td> <td>ハイルーフ</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>速度抑制</td> <td>PWマフラー</td> </tr> <tr> <td>A B S</td> <td>S R S</td> <td>ステレオ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E T C</td> </tr> </table> <p><b>不具合箇所</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>大</th> <th>中</th> <th>小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エンジン</td> <td>エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ミッショーン</td> <td>特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内装</td> <td>シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外装</td> <td>看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電装</td> <td>バッテリー廻り錆 A C不良 A C効き悪い</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>■平ボデー仕様</b> 平ボデー アルミブロック その他()</p> <p><b>■セルフローダー・セーフティーローダー仕様</b> セルフローダー セーフティーローダー その他 ウインチ 有 無</p> <p>特記事項・不具合箇所 車間センサー アイドリングストップ</p>						P S	P W	ハイルーフ	電格ミラー	速度抑制	PWマフラー	A B S	S R S	ステレオ	E T C				大	中	小	エンジン	エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ			ミッショーン	特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ			内装	シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み			外装	看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡			電装	バッテリー廻り錆 A C不良 A C効き悪い		
P S	P W	ハイルーフ																																										
電格ミラー	速度抑制	PWマフラー																																										
A B S	S R S	ステレオ																																										
E T C																																												
	大	中	小																																									
エンジン	エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ																																											
ミッショーン	特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ																																											
内装	シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み																																											
外装	看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡																																											
電装	バッテリー廻り錆 A C不良 A C効き悪い																																											