

車両チェックシート		記入日	2025年11月5日		記入者	林田
管理番号	18179	型式	TKG-XZU605M		年式	平成30年
		車台番号	XZU605-0022141		E/G	N04C
形状	※詳細を記入すること 2 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)		冷房 A C ツイン
走行距離	67,451km タコグラフ ()			ブレーキ方式 エアース ☐ 油圧式 ☒ その他 ☐		
E/G フル型式	N 0 4 C	ターボ	☒ 有 ☐ 無	補助ブレーキ		
		インタークーラー	☒ 有 ☐ 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア 1

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

右FF

右FR

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア 2

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

7

7

7

7

9

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

P S	P W	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	P Wマフラー
A B S	S R S	ステレオ
E T C		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
電装	タッチ P 跡		
	バッテリー廻り錆		
	A C 不良		
	A C 効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 80 L タイヤ 195 / 75 R 15
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 310cm 幅 159cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様	
平ボデー	アルミブロック その他 ()

特記事項	
ステレオ KENWOODナビ ドライブレコーダー アイドリングストップ	