

車輻チェックシート		記入日	2025年11月5日		記入者	林田
管理番号	18184	型式	2KG-FK72FZ		年式	令和6年
		車台番号	FK72FZ-615259		E/G	6M60
形状	※詳細を記入すること 8 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	791km タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他			
E/G フル型式	6 M 6 0 T	ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無			

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 9 左ドア 左FR 9 左アオリ外
右FF 9 右ドア 右FR 9 右アオリ外
フロントガラス
ルーフ
プロテクター
左アオリ内 右アオリ内
左RF外 左RF内 9 9 左RR外 左RR内 9 9 右RF内 右RF外 9 9 右RR内 右RR外
床
リアアオリ
リアバンパー
スペア1 10 スペア2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 100L タイヤ 265/70R19.5 カギ2個 電動コボレーン
メーカー	ShinMaywa	
型式	DR-01S	
年式		
内寸	長さ 360cm 幅 208cm 高さ 59cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3 転ダンプ	深ダンプ	L ゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3 方開	支柱無	その他 ()	

特記事項
車間センサー

不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			