	車輛チェックシー										l .		
		記入日		2025年11月1				記入者		林田			
笠田ぞ 日		型式			-FC9JEA	Α		年式		平成27年			
管理番号 18192				車台番号 FC9JEA-112			IEA-1127	72		E/G		J07E	
形状	※詳細を記入すること 4 t ダンプフック	高床 低床 全低床					ンション MT AT	(6)	冷房 A C	ツィ	く)		
走行距離	69, 787	タコグラ	タコグラフ ()				ブレーキ方式 エアー式 油圧式			その他			
E/G フル型式	J 0 5		ターボ 有 無 インタークーラー 有 無					カブレーキ フレーキ 電磁	流体式リ	流体式リターダー			
エアサス 前 後 前後 装備 PS PW 電格ミラー 速度抑制 ABS SRS ETC 不具合箇所 エンジン不調 異音 エンジン不調 異音 オイル漏れ 特記事項・不具合箇所 特記事項・不具合箇所									N/I/PII/マ?	なし レーフ フラー レオ	,		
	ERF9 ERFP ERRPP ER	プロテクター アオリ内 右ア 床 リアアオリ	7オリ内	BERRIPA BERRIPA	右RF外 名RR外)	_	ミシン内装	異音 りづらい 抜けかル漏れ シートはげ シート切れ 天張張切れ・ 天張張った。	・破れ 破れ			
記号 スリ億 A	スペア1 9 B 凸凹 凸凹傷 U B	リアバンバー 補修跡	腐 塗要 C P	替済	ア 2 替要 X	ガラス [,] G		外装	ドア内内張破焦 室内汚れ ダッシュ板 看板有 小傷多い 仕上げチ タッチP跡	が・歪み			
								電装	バッテリー A C 不良 A C 効き悪				

	架装物仕様		架装物特記事項
	メーカー	極東開発工業	燃料タンク 100L タイヤ 245/90R17.5
	型式	JM04-53	カギ 3個 燃料タンク用 2個
	年式		アルミホイル
1	内寸	長さ cm	
		幅 cm	
┨		高さ cm	
	パワーゲート	有無無	
1	リフト荷重		

■トレーラー仕様

 海上コンテナ用
 フラットヘッド
 段付
 ポールトレーラー
 ウイング

 アームロール
 タンクローリー
 粉粒体運搬
 その他()

特記事項・不具合箇所

アイドリングストップ