

車輜チェックシート		記入日	2025年11月10日		記入者	林田
管理番号	18192	型式	TKG-FC9JEA		年式	平成27年
		車台番号	FC9JEA-11272		E/G	J07E
形状	※詳細を記入すること 4 t ダンプフックロール			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	69,787km タコグラフ ()			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	J 0 5 C	ターボ	有	無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア 1

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

右FF

右FR

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア 2

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

8

8

8

8

8

8

8

8

9

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所

大 中 小

エンジン
エンジン不調
異音
白煙
黒煙
オイル漏れ

ミッション
特記事項・不具合箇所
異音
入りづらい
抜けやすい
オイル漏れ

内装
シートしみ
シート焦げ
シート切れ・破れ
天張焦げ
天張切れ・破れ
天張汚れ
ドア内張破れ
ドア内張焦げ
室内汚れ
ダッシュ板穴・歪み

外装
看板有
小傷多い
仕上げ跡
タッチP跡

電装
バッテリー廻り錆
AC不良
AC効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 100L タイヤ 245/90R17.5 カギ 3個 燃料タンク用 2個 アルミホイール
メーカー	極東開発工業	
型式	J M 0 4 - 5 3	
年式		
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■トレーラー仕様				
海上コンテナ用 アームロール	フラットヘッド タンクローリー	段付 粉粒体運搬	ポールトレーラー その他 ()	ウイング

特記事項
アイドリングストップ