
	車輛チェックシート	記入日	2025年11月	10日	記入者	林田	
管理番号	18198	型式	SKG-FSR90	S2	年式	平成24年	
	10190	車台番号	FSR90-7001669		E/G	4HK1	
形状	※詳細を記入すること 6 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッショ	ν AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	9コ 3 1	グラフ(YAZ <i>A</i> )	KI ATC	ブレーキ	·- ·	その他	
E/G フル型式	4 H K 1	ターボ	有 無	補助ブレ			
ノル型式	1	ンタークーラー	有無無		キ 電磁式リターダー	流体式リターダー	
				エアサス			



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	Α	U	В	W	S	С	Р	Z	Х	G

装值					
	PS PW   電格ミラー 速度抑制		イル-		
	ABS SRS	- FM	マフラ	オ	
	ETC				
不具	具合箇所		大	中	小
	エンジン不調				
	異音				
エン ジン	白煙				
	黒煙				
	オイル漏れ				
	特記事項・不具合箇所				
ミッ	異音				
ション	入りづらい				
	抜けやすい				
	オイル漏れ				
	シートしみ				
	シート焦げ				
	シート切れ・破れ				
	天張焦げ				
内装	天張切れ・破れ				
1330	天張汚れ				
	ドア内張破れ				L
	ドア内張焦げ				
	室内汚れ				•
	ダッシュ板穴・歪み				
	看板有				
外装	小傷多い				L
,,,,,	仕上げ跡				
	タッチP跡				
	バッテリー廻り錆				
電装	A C不良				
	AC効き悪い				

前後なし

1	架装物仕様		架装物特記事項
	メーカー	TADANO	燃料タンク 200L タイヤ 245/80R17.5
	型式	Z E 3 6 5 H R	床高さ F100cm R105cm
	年式		床フック4対
1	内寸	長さ 554.5cm	
l		幅 213cm	
1		高さ 39cm	
	パワーゲート	有無無	
1	リフト荷重		

■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t ブーム段数 (5)段

ブーム最大値上高 (14)m

特記事項・不具合箇所

ドライブレコーダー