

車両チェックシート		記入日	2024年7月26日		記入者	林田		
管理番号	17577		型式	TKG-NJR85AD		年式	平成26年	
形状	※詳細を記入すること ダンプ		車台番号	NJR85-7043232		E/G	4JJ1	
走行距離	76,861km		タコグラフ (無)			ブレーキ方式	エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	
E/G フル型式	4JJ1		ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		補助ブレーキ	排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー <input type="checkbox"/>	
			インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		エアサス	前 <input type="checkbox"/> 後 <input type="checkbox"/> 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし	


架装物仕様			架装物特記事項	手動コボレン付 燃料タンク75L タイヤ205/70R16 床高さ F78cm R86cm	
メーカー	極東開発		型式	DD02-31	
年式			内寸	長さ 305cm 幅 159cm 高さ 32cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		リフト荷重		

■ダンプ仕様

<input checked="" type="checkbox"/> リアダンプ	<input type="checkbox"/> サイドダンプ	<input type="checkbox"/> 3転ダンプ	<input type="checkbox"/> 深ダンプ	<input type="checkbox"/> Lゲートダンプ	<input type="checkbox"/> その他 ()
<input type="checkbox"/> ノーマル	<input type="checkbox"/> 船底	<input checked="" type="checkbox"/> 3方開	<input type="checkbox"/> 支柱無	<input type="checkbox"/> その他 ()	

特記事項・不具合箇所

左後ろ 泥除け無



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

装備	P.S. <input checked="" type="checkbox"/> P.W. <input checked="" type="checkbox"/> ハイルーフ <input type="checkbox"/> 電格ミラー <input type="checkbox"/> 速度抑制 <input type="checkbox"/> PMマフラー <input type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> SRS <input type="checkbox"/> ステレオ <input type="checkbox"/> E.T.C <input type="checkbox"/>			
不具合箇所	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			●
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			●
	バッテリー廻り錆			●
	A/C不良			
	A/C効き悪い			