

車輜チェックシート		記入日	2025年12月8日		記入者	林田	
管理番号	15205	型式	TPG-NMR85AR		年式	平成27年	
		車台番号	NMR85-7029236		E/G	4JJ1	
形状	※詳細を記入すること 3 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	45,921km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J J 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無				

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 8 左ドア 左FR 8 右ドア 右FR 8
左アオリ外 左アオリ内 右アオリ外 右アオリ内
左RF外 9 左RF内 9 右RF内 9 右RF外 9
左RR外 左RR内 右RR内 右RR外
床
リアアオリ
リアバンパー
スベア 1 8 スベア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		●
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 100L タイヤ 195/85R16 カギ 2個 ネズミ穴 4 セーコーラック 1対
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 435cm 幅 178cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様

平ボデー アルミブロック その他 ()