
車	輌チェックシート	記入日	2025年11月21	日	記入者	林田
管理番号	<b>管理番号</b> 18207		2KG-FE2ACA		年式	令和7年
官理番号	10207	車台番号	FE2AC-10463	FE2AC-104636		A05C
形状	※詳細を記入すること 8 t クレーン付	·	高床 低床 全低床	ミッショ MT	ン AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	915km	タコグラフ(YAZAK	I — A T C 2 1)	ブレーキ ェア-	·- ·	その他
E/G	A 0 5 C	ターボ	有無	補助ブレ	ーキ	
フル型式		インタークーラー	有 無	排気ブレー	キ 電磁式リターダー	- 流体式リターダー



ㅋ므	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
記ち	Α	U	В	W	S	С	Р	Z	Χ	G

	≥ >	ション			冷房						
	_	MT		(6)	A C	`	ソイ:	>			
	ブレーキ方式 油圧式						7 O /II				
_	補助ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー							_			
	_	プサス	电IMATA	, ,	かに トナーバ	,,,					
	l		後	前後		なし					
	装備			13.54							
		-		PW	/\-	イルーフ					
		電格ミラー 速度抑制									
		A B S E T C		SRS	ス	テレ	オ				
	不具	合箇所				大	中	小			
		エンジ	ン不調								
		異音									
	エン ジン	白煙									
	.	黒煙									
		オイル	漏れ								
		特記事	項・不具	具合箇所							
		異音									
	ミッ ショ ン	入りづ	らい								
	"	抜けや	すい								
		オイル	漏れ								
		シート	しみ								
		シート	焦げ								
		シート									
		天張焦	げ								
	内装	天張切	れ・破れ	ı							
	P34X	天張汚	れ								
		ドア内	張破れ								
		ドア内	張焦げ								
		室内汚	れ								
		ダッシ									
		看板有									
	外装	小傷多									
		仕上げ				$oxed{oxed}$					
		タッチ									
			リー廻り	)錆		L					
	電装	AC不									
		AC効	き悪い								

架装物仕様   メーカー   型式   年式   内寸	TADANO TM-ZX366HRSA 12.2024 長さ 650cm 幅 236cm	架装物特記事項 燃料タンク 200L タイヤ 265/70R19 カギ 3個 床高 F105cm R116cm リアアウトリガー
パワーゲート	高さ 59cm <sub>有</sub> 無無	
リフト荷重		

## ■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (6)段

ブーム最大値上高 (17) m

特記事項・不具合箇所

バックモニター 車間センサー

シートヒーター