| 車輌チェックシート | | 記入日 | 2025年11月21日 | 記入者 | 林田 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理番号 | 18207 | 型式 | 2KG-FE2ACA | 年式 | 令和7年 |
| | | 車台番号 | FE2AC-104636 | E/G | A05C |

| 形状 | ※詳細を記入すること<br>８ｔクレーン付 | 高床<br>低床<br>全低床 |
|---|---|---|
| 走行距離 | 915km | タコグラフ（ＹＡＺＡＫＩ－ＡＴＣ２１） |
| E/G<br>フル型式 | Ａ０５Ｃ | ターボ　有　無<br>インタークーラー　有　無 |

ミッション　MT　AT　(6)

冷房　ＡＣ　ツイン

ブレーキ方式　エアー式　油圧式　その他

補助ブレーキ　排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー

エアサス　前　後　前後　なし

装備

| ＰＳ | ＰＷ | ハイルーフ |
|---|---|---|
| 電格ミラー | 速度抑制 | PMマフラー |
| ＡＢＳ | ＳＲＳ | ステレオ |

ＥＴＣ




| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替済 | 替要 | ガラス傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |

| 不具合箇所 | | 大 | 中 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン不調 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 白煙 | | | |
| | 黒煙 | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | | |
| | 異音 | | | |
| | 入りづらい | | | |
| | 抜けやすい | | | |
| | オイル漏れ | | | |
| 内装 | シートしみ | | | |
| | シート焦げ | | | |
| | シート切れ・破れ | | | |
| | 天張焦げ | | | |
| | 天張切れ・破れ | | | |
| | 天張汚れ | | | |
| | ドア内張破れ | | | |
| | ドア内張焦げ | | | |
| | 室内汚れ | | | |
| | ダッシュ板穴・歪み | | | |
| 外装 | 看板有 | | | |
| | 小傷多い | | | |
| | 仕上げ跡 | | | |
| | タッチＰ跡 | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | | |
| | ＡＣ不良 | | | |
| | ＡＣ効き悪い | | | |

| 架装物仕様 | | 架装物特記事項 |
|---|---|---|
| メーカー | ＴＡＤＡＮＯ | 燃料タンク　２００Ｌ<br>タイヤ　２６５／７０Ｒ１９<br>カギ　３個<br>床高　Ｆ１０５ｃｍ　Ｒ１１６ｃｍ<br>リアアウトリガー |
| 型式 | ＴＭ－ＺＸ３６６ＨＲＳＡ | |
| 年式 | 12.2024 | |
| 内寸 | 長さ 650cm | |
| | 幅 236cm | |
| | 高さ 59cm | |
| パワーゲート | 有　無 | |
| リフト荷重 | | |

■クレーン付仕様

ラジコン　リモコン　無

吊り上げ荷重（2.93）t

ブーム段数　（6）段

ブーム最大値上高　（17）m

特記事項

バックモニター
車間センサー
シートヒーター