

車輛チェックシート		記入日	2025年1月24日		記入者	林田
管理番号	17748	型式	2RG-NJR88AD		年式	令和2年
		車台番号	NJR88-7004220		E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること Wキャブダンプ			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)	冷房 AC ツイン
走行距離	31,674km		タコグラフ（無）		ブレーキ方式 エアース ☐ 油圧式 ☒ その他 ☐	
E/G フル型式	4JJ1	ターボ	☒ 有	☐ 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	
		インタークーラー	☒ 有	☐ 無		

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左ドア

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア 1

右FF

右FR

右ドア

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア 2

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

フロントガラス

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

8

8

8

8

10

A/B

A/B

A/B

A/B/A

A/B

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

P.S	P.W	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
A.B.S	S.R.S	ステレオ
E.T.C		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		●
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		●
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	A C不良		
	A C効き悪い		

架装物仕様

メーカー 新明和

型式 DR2-0110S

年式

内寸

長さ 204cm

幅 158cm

高さ 32cm

パワーゲート

有 無

リフト荷重

架装物特記事項

手動コボレン 開き止め

■ダンプ仕様

リアダンプ

サイドダンプ

3転ダンプ

深ダンプ

Lゲートダンプ

その他 ()

ノーマル

船底

3方開

支柱無

その他 ()