


車輛チェックシート		記入日	2026年3月25日	記入者	林田
管理番号	18217	型式	QKG-FJ7JHA	年式	平成26年
		車台番号	FJ7JHA-10099	E/G	J07E
形状	※詳細を記入すること 7 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	58,503km	タコグラフ (ATG21-140 D. 140W)	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	J07C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	UNIC	燃料タンク200L タイヤ265/70R19.5
型式	URU374MN	
年式	2014.9	
内寸	長さ 470cm 幅 220cm 高さ 40cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様	ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (11) m			

特記事項・不具合箇所	
バックモニター	
ドライブレコーダー	
アルミホイール	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後	なし	
装備	PS	PW	ハイルーフ
	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
	ABS	SRS	ステレオ
	ETC		
不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
内装	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		