

車輻チェックシート		記入日	2025年12月4日		記入者	林田
管理番号	18220	型式	2DG-FW1AHG		年式	令和3年
		車台番号	FW1AH-120013		E/G	A09C
形状	※詳細を記入すること 25 ウイングバン		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (12)	冷房 AC ツイン	
走行距離	540,462km		タコグラフ (YAZAKI デジタル)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	A09C		ターボ	有 無	補助ブレーキ	
			インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス

前 後 前後 なし

装備

PS	PW	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ABS	SRS	ステレオ
ETC		

不具合箇所

	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	トランテックス	燃料タンク 200L×2
型式	W037H18	タイヤ 245/70R19.5
年式		セーコーラック 2対
内寸	長さ 967cm	床フック 9対
	幅 240cm	床高 R103cm (94~118)
	高さ 267cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

☒バン・ウイングバン仕様

アルミ

ホロ

その他 ()

ラッシングレール (2) 段

特記事項・不具合箇所

アルミホイール
車間センサー
バックモニター
ステレオ KENWOODナビ

左ドアメッキ割れあり