


車輛チェックシート		記入日	2025年12月4日		記入者	林田	
管理番号	18223	型式	2KG-FV70HX		年式	令和6年	
		車台番号	FV70HX-545723		E/G	6R20	
形状	※詳細を記入すること 10t ダンプ				ミッション	冷房	
走行距離	507km タコグラフ (Y A Z A K I / A T G - 2 1)				ブレーキ方式		
E/G フル型式	6 R 2 0				ターボ	有 無	
	インタークーラー				有 無		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

ミッション	MT		AT	(7)	冷房	AC		ツイン
ブレーキ方式	エア式 油圧式 その他							
補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー							

エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS PW ハイルーフ			
	電格ミラー 速度抑制 PMマフラー			
	ABS SRS ステレオ			
	ETC			

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
外装	ダッシュ板穴・歪み			
	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 200L タイヤ 11R22.5
メーカー	ShinMaywa	
型式	DR11-02SC	
年式		
内寸	長さ 510cm 幅 220cm 高さ 50cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他 ()	

特記事項	
車間センサー	
アイドリングストップ	
オートヘッドライト	