

車輜チェックシート		記入日	2025年12月5日	記入者	林田
管理番号	17684	型式	2PG-FV80HX	年式	令和7年
		車台番号	FV80HX-505029	E/G	6R20
形状	※詳細を記入すること 10tダンプ		高床 低床 全低床	ミッション	MT <input checked="" type="checkbox"/> AT (12) <input type="checkbox"/> 冷房 <input checked="" type="checkbox"/> A/C ツイン
走行距離	258km	タコグラフ	()	ブレーキ方式	<input checked="" type="checkbox"/> エア式 <input type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他
E/Gフル型式	6R20	ターボ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		


架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	極東開発	燃料タンク	300L
型式	DD10-761	タイヤ	285/85R22.5
年式			
内寸	長さ 510cm 幅 220cm 高さ 50cm		
パワーゲート	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■ダンプ仕様

<input checked="" type="checkbox"/> リアダンプ	<input type="checkbox"/> サイドダンプ	<input type="checkbox"/> 3転ダンプ	<input type="checkbox"/> 深ダンプ	<input type="checkbox"/> Lゲートダンプ	<input type="checkbox"/> その他 ()
<input checked="" type="checkbox"/> ノーマル	<input type="checkbox"/> 船底	<input type="checkbox"/> 3方開	<input type="checkbox"/> 支柱無	<input type="checkbox"/> その他 ()	

特記事項・不具合箇所

アイドリングストップ
車間センサー
バックモニター



エアサス

前	後	前後	<input checked="" type="checkbox"/> なし
---	---	----	--

装備

<input type="checkbox"/> PS	<input type="checkbox"/> PW	<input type="checkbox"/> ハイルーフ
<input type="checkbox"/> 電格ミラー	<input type="checkbox"/> 速度抑制	<input type="checkbox"/> PMマフラー
<input type="checkbox"/> ABS	<input type="checkbox"/> SRS	<input type="checkbox"/> ステレオ
E T C		

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
A/C不良			
A/C効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G