車輌チェックシート	記入日	2024年1月27日	記入者	久保山
管理番号 17342	型式	2RG-NKR88AD	年式	令和2年
	車台番号	NKR88-7002203	E/G	4JZ1

形状	※詳細を記入すること ダンプ	高床 低床 **全低床**	ミッション: **MT** AT (6) 冷房: **AC** ツイン
走行距離	33,603km　タコグラフ（無）		ブレーキ方式: エアー式 **油圧式** その他
E/G フル型式	4JJ1	ターボ: **有** 無 インタークーラー: **有** 無	補助ブレーキ: 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
			エアサス: 前 後 前後 **なし**

装備

ＰＳ	**ＰＷ**	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	**PMマフラー**
ＡＢＳ	**ＳＲＳ**	ステレオ
ＥＴＣ		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			●
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い		●	
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	極東開発	
型式	DD02-31	
年式		
内寸	長さ 305cm	
	幅 159cm	
	高さ 37cm	
パワーゲート	有 **無**	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ　サイドダンプ　３転ダンプ　深ダンプ　Ｌゲートダンプ　その他（）

ノーマル　船底　**３方開**　支柱無　その他（）