

車両チェックシート			記入日	2026年1月31日		記入者	林田			
管理番号	18263	型式	2RG-NPR88AR		年式	令和元年				
		車台番号	NPR88-7002051		E/G	4JZ1				
形状	※詳細を記入すること 3t 平ボデー			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)	冷房 AC ツイン				
走行距離	71,479km タコグラフ()			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他						
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ	有	無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー					
		インターチューラー	有	無						
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
架装物仕様										
メーカー										
型式										
年式										
内寸	長さ 436cm 幅 206cm 高さ 38cm									
パワーゲート	有 無									
リフト荷重										
<b>■平ボデー仕様</b> 平ボデー アルミブロック その他()										
<b>特記事項・不具合箇所</b> ドライプレコーダー 車間センサー アイドリングストップ										
PS	PW	ハイルーフ 速度抑制 PMマフラー								
電格ミラー	SRS	ステレオ								
ABS										
ETC										
不具合箇所										
エンジン不調										
異音										
エンジン 白煙										
黒煙										
オイル漏れ										
ミッショント記事項・不具合箇所										
異音 入りづらい										
抜けやすい オイル漏れ										
シートしみ										
シート焦げ										
シート切れ・破れ										
天張焦げ										
天張切れ・破れ										
天張汚れ										
内装 ドア内張破れ										
ドア内張焦げ										
室内汚れ										
ダッシュ板穴・歪み										
外装 看板有										
小傷多い										
仕上げ跡										
タッチP跡										
電装 バッテリー廻り錆										
A/C不良										
A/C効き悪い										