


車輛チェックシート		記入日	2026年1月23日	記入者	林田
管理番号	18265	型式	TRG-NPR85AR	年式	平成28年
		車台番号	NPR85-7066120	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	51,690km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4JJ1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク 100L タイヤ 225/75R16 床高 F85cm R93cm
メーカー			
型式			
年式			
内寸	長さ 500cm 幅 207cm 高さ 38cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	平ボデー	アルミブロック	その他 ()
---------	------	---------	---------

特記事項・不具合箇所	アイドリングストップ
------------	------------



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS 電格ミラー ABS ETC PW 速度抑制 SRS ハイルーフ PMマフラー ステレオ			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
外装	ダッシュ板穴・歪み			
	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			