

車両チェックシート			記入日	2026年1月14日		記入者	林田			
管理番号	18273	型式	2RG-NPR88AR		年式	令和5年				
		車台番号	NPR88-7021915		E/G	4JZ1				
形状	※詳細を記入すること			高床 低床 全低床	ミッション	冷房 MT AT (6) A/C ツイン				
走行距離	46,545km タコグラフ()			ブレーキ方式 エアー式 油圧式 その他						
E/G フル型式	4 J Z 1	ターボ	有	無	補助ブレーキ					
		インターチューブ	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー					
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
架装物仕様									架装物特記事項	
メーカー									燃料タンク 100L	
型式									タイヤ 225/70 R16	
年式									床高 F80cm R92cm	
内寸	長さ 435cm 幅 206cm 高さ 39cm								セコーラック 1対	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無									
リフト荷重										
■平ボディ仕様 平ボデー アルミブロック その他()										
特記事項・不具合箇所 ドライプレコーダー アイドリングストップ										
不具合箇所	大	中	小							
エンジン	エンジン不調									
	異音									
	白煙									
	黒煙									
	オイル漏れ									
ミッショ	特記事項・不具合箇所									
ン	異音									
	入りづらい									
	抜けやすい									
	オイル漏れ									
内装	シートしみ									
	シート焦げ									
	シート切れ・破れ									
	天張焦げ									
	天張切れ・破れ									
	天張汚れ									
	ドア内張破れ									
	ドア内張焦げ									
	室内汚れ									
	ダッシュ板穴・歪み									
外装	看板有									
	小傷多い									
	仕上げ跡									
	タッチP跡									
電装	バッテリー廻り錆									
	A/C不良									
	A/C効き悪い									