

車輻チェックシート		記入日	2026年1月14日		記入者	林田	
管理番号	18274	型式	2RG-NKR88AD		年式	令和5年	
		車台番号	NKR88-7023770		E/G	4JZ1	
形状	※詳細を記入すること 3 t 「ダンプ」		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン	
走行距離	6,611km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア－式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J Z 1		ターボ	有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		
		インタークーラー	有 無				

フロントバンパー
フロントグリル
左FF 7 左ドア 左FR 7 左アオリ外 左RF外 7 左RF内 7 左RR外 左RR内 7
フロントガラス
ルーフ
プロテクター A
左アオリ内 右アオリ内 A
床 A/S
リアアオリ
リアバンパー
スペア 1 10 スペア 2

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス
前 後 前後 なし

装備
PS PW ハイルーフ
電格ミラー 速度抑制 PMマフラー
ABS SRS ステレオ
ETC

不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 60L タイヤ 205/75R16
メーカー	ShinMaywa	
型式	DR2-0110SY	
年式		
内寸	長さ 305cm 幅 159cm 高さ 37cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ	サイドダンプ	3 転ダンプ	深ダンプ	L ゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3 方開	支柱無	その他 ()	

特記事項・不具合箇所

車間センサー