


車輛チェックシート		記入日	2026年1月31日	記入者	林田
管理番号	18286	型式	2RG-NKR88R	年式	令和2年
		車台番号	NKR88-7008450	E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること 3t クレーン付	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	32,436km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J Z 1	ターボ 有 無 インタークーラー 有 無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	TADANO	燃料タンク 83L
型式	ZE263HESA	タイヤ 205/85R16
年式		床高 F93cm R104cm
		ネズミ穴 4対
内寸	長さ 370cm 幅 180cm 高さ 36cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ クレーン付仕様	リモコン	無
吊り上げ荷重 (263) t	ラジコン	
ブーム段数 (3) 段		
ブーム最大値上高 (9) m		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替要	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュボード穴・歪み			
外表			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			