

車両チェックシート			記入日	2026年1月31日		記入者	林田																																																																																																																																				
管理番号	18286	型式	2RG-NKR88R		年式	令和2年																																																																																																																																					
		車台番号	NKR88-7008450		E/G	4JZ1																																																																																																																																					
形状	※詳細を記入すること 3t クレーン付			高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン																																																																																																																																					
走行距離	32,436km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エアー式 油圧式 その他																																																																																																																																						
E/G フル型式	4 J Z 1	ターボ	有	無	補助ブレーキ																																																																																																																																						
		インターチューブ	有	無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																																																																																																																																						
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷																																																																																																																																	
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G																																																																																																																																	
架装物仕様				架装物特記事項 燃料タンク 83L タイヤ 205/85 R16 床高 F93cm R104cm ネズミ穴 4対																																																																																																																																							
メーカー	TADANO			内寸	長さ 370cm 幅 180cm 高さ 36cm																																																																																																																																						
型式	ZE263HESA			パワーゲート	有	無																																																																																																																																					
年式				リフト荷重																																																																																																																																							
<p>■ クレーン仕様</p> <p>ラジコン リモコン 無</p> <p>吊り上げ荷重 (263) t</p> <p>ブーム段数 (3) 段</p> <p>ブーム最大値上高 (9) m</p>																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">エアサス</th> </tr> <tr> <th>前</th> <th>後</th> <th>前後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">なし</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">装備</th> </tr> <tr> <th>PS</th> <th>PW</th> <th>ハイルーフ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>速度抑制</td> <td>PWマフラー</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>SRS</td> <td>ステレオ</td> </tr> <tr> <td>ETC</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">不具合箇所</th> </tr> <tr> <th></th> <th>大</th> <th>中</th> <th>小</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>エンジン不調</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異音</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エンジン 白煙</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>黒煙</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ミッショント 入りづらい</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>抜けやすい</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイル漏れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>内装 シートしみ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シート焦げ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>シート切れ・破れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>天張焦げ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>天張切れ・破れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>天張汚れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドア内張破れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドア内張焦げ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>室内汚れ</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ダッシュ板穴・歪み</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外装 看板有</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>小傷多い</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仕上げ跡</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>タッチP跡</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>電装 バッテリー廻り錆</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AC不良</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AC効き悪い</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									エアサス			前	後	前後	なし			装備			PS	PW	ハイルーフ	電格ミラー	速度抑制	PWマフラー	ABS	SRS	ステレオ	ETC			不具合箇所				大	中	小	エンジン不調				異音				エンジン 白煙				黒煙				オイル漏れ				ミッショント 入りづらい				抜けやすい				オイル漏れ				内装 シートしみ				シート焦げ				シート切れ・破れ				天張焦げ				天張切れ・破れ				天張汚れ				ドア内張破れ				ドア内張焦げ				室内汚れ				ダッシュ板穴・歪み				外装 看板有				小傷多い				仕上げ跡				タッチP跡				電装 バッテリー廻り錆				AC不良				AC効き悪い			
エアサス																																																																																																																																											
前	後	前後																																																																																																																																									
なし																																																																																																																																											
装備																																																																																																																																											
PS	PW	ハイルーフ																																																																																																																																									
電格ミラー	速度抑制	PWマフラー																																																																																																																																									
ABS	SRS	ステレオ																																																																																																																																									
ETC																																																																																																																																											
不具合箇所																																																																																																																																											
	大	中	小																																																																																																																																								
エンジン不調																																																																																																																																											
異音																																																																																																																																											
エンジン 白煙																																																																																																																																											
黒煙																																																																																																																																											
オイル漏れ																																																																																																																																											
ミッショント 入りづらい																																																																																																																																											
抜けやすい																																																																																																																																											
オイル漏れ																																																																																																																																											
内装 シートしみ																																																																																																																																											
シート焦げ																																																																																																																																											
シート切れ・破れ																																																																																																																																											
天張焦げ																																																																																																																																											
天張切れ・破れ																																																																																																																																											
天張汚れ																																																																																																																																											
ドア内張破れ																																																																																																																																											
ドア内張焦げ																																																																																																																																											
室内汚れ																																																																																																																																											
ダッシュ板穴・歪み																																																																																																																																											
外装 看板有																																																																																																																																											
小傷多い																																																																																																																																											
仕上げ跡																																																																																																																																											
タッチP跡																																																																																																																																											
電装 バッテリー廻り錆																																																																																																																																											
AC不良																																																																																																																																											
AC効き悪い																																																																																																																																											