

車輜チェックシート		記入日	2026年1月31日		記入者	林田		
管理番号	18288	型式	2RG-FSR90S2		年式	令和元年		
		車台番号	FSR90-7010685		E/G	4HK1		
形状	※詳細を記入すること 6 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン		
走行距離	228,000km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他			
E/G フル型式	4 H K 1	ターボ	有 無		補助ブレーキ			
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー			
				エアサス 前 後 前後 なし				
				装備				
				PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC				
				不具合箇所				
				エンジン	エンジン不調			
					異音			
					白煙			
					黒煙			
					オイル漏れ			
				ミッション	特記事項・不具合箇所			
					異音			
					入りづらい			
					抜けやすい			
					オイル漏れ			
				内装	シートしみ			
シート焦げ								
シート切れ・破れ								
天張焦げ								
天張切れ・破れ								
天張汚れ								
ドア内張破れ								
ドア内張焦げ								
室内汚れ								
ダッシュ板穴・歪み								
外装	看板有							
	小傷多い							
	仕上げ跡							
	タッチP跡							
電装	バッテリー廻り錆							
	AC不良							
				AC効き悪い				

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 200L タイヤ 254/80R17.5 床高 F100cm R110cm セーコーラック
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 620cm 幅 237cm 高さ 59cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		
■平ボデー仕様 平ボデー アルミブロック その他 ()		
特記事項・不具合箇所 バックカメラ 車間センサー アイドリングストップ		