

車輛チェックシート		記入日	2026年1月31日		記入者	林田
管理番号	18289	型式	QKG-FK62FZ		年式	平成26年
		車台番号	FK62FZ-583114		E/G	6M60
形状	※詳細を記入すること 7 t クレーン付			高床 低床 全低床	ミッション <div>MTAT(6)</div>	冷房 <div>ACツイン</div>
走行距離	191,231km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式 <div>エア式油圧式その他</div>		
E/G フル型式	6 M 6 0	ターボ	<div>有無</div>		補助ブレーキ	
		インタークーラー	<div>有無</div>		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

フロントバンパー

フロントグリル

左FF

左FR

左アオリ外

左RF外

左RF内

左RR外

左RR内

スベア1

右FF

右FR

右アオリ外

右RF外

右RF内

右RR外

右RR内

スベア2

フロントガラス

G

ルーフ

プロテクター

左アオリ内

右アオリ内

床

リアアオリ

リアバンパー

左コーナーパネル

フロントパネル

右コーナーパネル

8

8

8

8

8

8

8

8

10

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所

大

中

小

エンジン

エンジン不調

異音

白煙

黒煙

オイル漏れ

ミッション

特記事項・不具合箇所

異音

入りづらい

抜けやすい

オイル漏れ

内装

シートしみ

シート焦げ

シート切れ・破れ

天張焦げ

天張切れ・破れ

天張汚れ

ドア内張破れ

ドア内張焦げ

室内汚れ

ダッシュ板穴・歪み

外装

看板有

小傷多い

仕上げ跡

タッチP跡

電装

バッテリー廻り錆

A C不良

A C効き悪い

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク 150L タイヤ 265/70R19.5 床高 F100cm R107cm
メーカー	TADANO		
型式	ZE363SLHR		
年式			
内寸	長さ cm 幅 cm 高さ cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■クレーン付仕様

ラジコン

リモコン

無

吊り上げ荷重 (2.93) t

ブーム段数 (3) 段

ブーム最大値上高 (10) m

特記事項・不具合箇所

ドライブレコーダー

バックカメラ