

車両チェックシート		記入日		2026年2月7日		記入者		林田																							
管理番号	18296	型式		2KG-FC2ABA		年式		令和3年																							
		車台番号		FC2AB-130056		E/G		A05C																							
形状	※詳細を記入すること 4 t クレーン付			高床 低床 全低床		ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン																							
走行距離	31,033km タコグラフ ()			ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他																											
E/G フル型式	A05C	ターボ		有 無		補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																									
		インタークーラー		有 無																											
<div><div><div>フロントバンパー</div><div>フロントグリル</div><div>左FF</div><div>左FR</div><div>左アオリ外</div><div>左RF外</div><div>左RF内</div><div>左RR外</div><div>左RR内</div><div>左アオリ内</div><div>左コーナーパネル</div><div>フロントパネル</div><div>右コーナーパネル</div><div>右アオリ外</div><div>右RF外</div><div>右RF内</div><div>右RR外</div><div>右RR内</div><div>右アオリ内</div><div>リアアオリ</div><div>リアバンパー</div><div>スベア1</div><div>スベア2</div></div><div><div>6</div><div>6</div><div>7</div><div>7</div><div>5</div></div></div> <table><tr><td>記号</td><td>スリ傷</td><td>凸凹</td><td>凸凹傷</td><td>補修跡</td><td>錆</td><td>腐</td><td>塗要</td><td>替済</td><td>替要</td><td>ガラス傷</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>U</td><td>B</td><td>W</td><td>S</td><td>C</td><td>P</td><td>Z</td><td>X</td><td>G</td></tr></table>										記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G
記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷																					
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G																					

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク100L タイヤ245/80R17.5 ネズミ穴4対
メーカー	TADANO	
型式	TM-ZX364HRS A	
年式	10.2021	
内寸	長さ 550cm	
	幅 213cm 高さ 40cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様		
平ボデー	アルミブロック	その他 ()

■クレーン付仕様		
ラジコン	リモコン	無
吊り上げ荷重 (2.93) t		
ブーム段数 (4) 段		
ブーム最大値上高 (12) m		