


車輛チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	17685	型式	2PG-FV80HX	年式	令和8年
		車台番号	FV80HX-505036	E/G	6R20
形状	※詳細を記入すること 9 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション	MT <input checked="" type="checkbox"/> AT (12速)
				冷房	<input checked="" type="checkbox"/> A/C ツイン
走行距離	210km	タコグラフ	( )	ブレーキ方式	<input checked="" type="checkbox"/> エア式 <input type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他
E/Gフル型式	6R20	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	極東	燃料タンク	300L
型式	DD10-761	タイヤ	285/85R22.5
年式		電動コボレーン	
内寸	長さ 510cm 幅 220cm 高さ 50cm	バックモニター	
		車間、レーンアシスト	
		アイドリングストップ	
		アルミホイール	
パワーゲート	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■ダンプ仕様

リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他 ( )
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他 ( )	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



エアサス	前 <input checked="" type="checkbox"/> 後 <input type="checkbox"/> 前後 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/>			
装備	PS <input checked="" type="checkbox"/> PW <input checked="" type="checkbox"/> ハイルーフ <input type="checkbox"/> 電格ミラー <input checked="" type="checkbox"/> 速度抑制 <input checked="" type="checkbox"/> PMブレーキ <input checked="" type="checkbox"/> ABS <input checked="" type="checkbox"/> SRS <input checked="" type="checkbox"/> ステレオ <input checked="" type="checkbox"/> E T C			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
	電装			
電装	バッテリー廻り錆			
	A/C不良			
	A/C効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G