車輌チェックシート	記入日	2026年2月5日	記入者	林田
管理番号 18300	型式	2PG-FBA60	年式	令和2年
	車台番号	FBA60-581925	E/G	4P10

形状	※詳細を記入すること ３ｔダンプ	高床 / 低床 / **全低床**	ミッション: **MT** / AT / (5) 冷房: **ＡＣ** / ツイン
走行距離	49,244km　タコグラフ（）		ブレーキ方式: エアー式 / **油圧式** / その他
E/G フル型式	４Ｐ１０	ターボ: **有** / 無 インタークーラー: **有** / 無	補助ブレーキ: **排気ブレーキ** / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス: 前 / 後 / 前後 / **なし**

装備: **ＰＳ** / **ＰＷ** / ハイルーフ / **電格ミラー** / 速度抑制 / **PMマフラー** / **ＡＢＳ** / **ＳＲＳ** / **ステレオ** / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	ＳｈｉｎＭａｙｗａ	燃料タンク７０Ｌ タイヤ２０５／７５Ｒ１６
型式	ＤＲ２－０１１０ＳＹ	
年式		
内寸	長さ 305cm	
	幅 159cm	
	高さ 37cm	
パワーゲート	有 / **無**	
リフト荷重		

■ダンプ仕様

リアダンプ / サイドダンプ / ３転ダンプ / 深ダンプ / Ｌゲートダンプ / その他（）

ノーマル / 船底 / **３方開** / 支柱無 / その他（）

特記事項・不具合箇所

車間センサー