


車輛チェックシート		記入日	2026年3月16日	記入者	林田
管理番号	18304	型式	QKG-FE7JMA	年式	平成26年
		車台番号	FE7JMA-10732	E/G	J07E
形状	※詳細を記入すること 6.8t平ボデー4段クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	272,537km	タコグラフ ( )	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	J07E	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	ユニック	燃料タンク100L	
型式	ERE374H	タイヤ165/70R19.5	
年式	2013.11	床フック1対 ローブック7対	
内寸	長さ 599cm	スタンション4対 プロテクター側2	
	幅 239cm		
	高さ 19cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	
平ボデー	アルミブロック 其他 ( )

■クレーン付仕様	
ラジコン	リモコン 無
吊り上げ荷重 (2.93) t	
ブーム段数 (4) 段	
ブーム最大値上高 (11) m	

特記事項・不具合箇所	
タコグラフ不動	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス		前			後			前後		
		なし			なし			なし		
装備		PS			PW			ハイルーフ		
		電格ミラー			速度抑制			PMマフラー		
		ABS			SRS			ステレオ		
		ETC								
不具合箇所		大			中			小		
エンジン	エンジン不調									
	異音									
	白煙									
	黒煙									
	オイル漏れ									
ミッション	特記事項・不具合箇所									
	異音									
	入りづらい									
	抜けやすい									
	オイル漏れ									
	シートしみ									
	シート焦げ									
	シート切れ・破れ									
	天張焦げ									
	天張切れ・破れ									
内装	天張汚れ									
	ドア内張破れ									
	ドア内張焦げ									
	室内汚れ									
	ダッシュ板穴・歪み									
外装	看板有									
	小傷多い									
	仕上げ跡									
電装	タッチP跡									
	バッテリー廻り錆									
	AC不良									
	AC効き悪い									