

車輦チェックシート		記入日	2026年1月31日		記入者	林田	
管理番号	18293	型式	TKG-NJR85A		年式	平成24年	
		車台番号	NJR85-7023730		E/G	4JJ1	
形状	※詳細を記入すること 2 t ダブルキャブ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (5)		冷房 AC ツイン	
走行距離	152,253km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ	有 無		補助ブレーキ		
		インタークーラー	有 無		排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー		

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス				
前	後	前後		
なし				
装備				
PS	PW	ハイルーフ		
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー		
ABS	SRS	ステレオ		
ETC				
不具合箇所				
	大	中	小	
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
AC効き悪い				

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 63L タイヤ 195/75R15
メーカー		
型式		
年式		
内寸	長さ 208cm 幅 161cm 高さ 38cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		
■平ボデー仕様		
平ボデー		アルミブロック その他 ()
特記事項		
アイドリングストップ		