

車輛チェックシート		記入日	2026年2月10日	記入者	林田
管理番号	18308	型式	LPG-FTR90S2	年式	平成27年
		車台番号	FTR90-7003756	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t ダンプ	高床		ミッション	冷房
		低床		MT AT (6)	AC ツイン
走行距離	190,236km	タコグラフ (ATC21-120W, 120D)		ブレーキ方式	
E/G	4HK1	ターボ	有 無	エアース	
フル型式		インタークーラー	有 無	前 後 前後 なし	


架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ265/70R19.5 電動コボレーン
メーカー	新明和		
型式	DR7-01S		
年式			
内寸	長さ	350cm	
	幅	207cm	
	高さ	60cm	
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■ダンプ仕様

リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他()
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他()	

特記事項・不具合箇所

●特記事項  
 アイドリングストップ  
 バックモニター  
 オートクルーズ  
 クラリオンナビ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			●
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			