

車輜チェックシート		記入日	2026年2月10日	記入者	林田
管理番号	18308	型式	LPG-FTR90S2	年式	平成27年
		車台番号	FTR90-7003756	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t ダンプ	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	190,236km	タコグラフ (ATC 21-120 W. 120D)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	ShinMaywa	燃料タンク	100L
型式	DR7-01S	タイヤ	265/70R19.5
年式		電動コボレーン	
内寸	長さ 350cm 幅 207cm 高さ 60cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			


■ダンプ仕様

リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()

ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項・不具合箇所

アイドリングストップ
バックモニター
オートクルーズ
クラリオンナビ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			●
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			●
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			