

車両チェックシート		記入日	2026年2月5日		記入者	林田																										
管理番号	18303	型式	TKG-FRR90S1		年式	平成29年																										
		車台番号	FRR90-7108182		E/G	4HK1																										
形状	※詳細を記入すること 4 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)		冷房 AC ツイン																										
走行距離	79,023km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他																											
E/G フル型式	4 HK 1	ターボ	有	無	補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー																											
		インタークーラー	有	無	エアサス 前 後 前後 なし																											
					装備 PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC																											
					不具合箇所			大	中	小																						
<table><tr><td>記号</td><td>スリ傷</td><td>凸凹</td><td>凸凹傷</td><td>補修跡</td><td>錆</td><td>腐</td><td>塗要</td><td>替済</td><td>替要</td><td>ガラス傷</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>U</td><td>B</td><td>W</td><td>S</td><td>C</td><td>P</td><td>Z</td><td>X</td><td>G</td></tr></table>					記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷		A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G	エンジン エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ					
					記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷																	
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G																						
					ミッション 特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ																											
					内装 シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み																											
					外装 看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡																											
					電装 バッテリー廻り錆 AC不良 AC効き悪い																											

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク100L タイヤ225/80R17.5 電動コボレーン
メーカー	極東	
型式	DD04-35	
年式		
内寸	長さ 340cm 幅 205cm 高さ 35cm	
パワーゲート	有	無
リフト荷重		

■ダンプ仕様
リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()
ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項・不具合箇所
アイドリングストップ