


車輛チェックシート		記入日	2026年3月27日	記入者	林田
管理番号	18314	型式	TPG-NKS85AN	年式	平成27年
		車台番号	NKS85-7007327	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3t平ボデー (幌)		高床 低床 全低床	ミッション MT <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> ()	冷房 AC <input type="checkbox"/> ツイン
走行距離	21,380km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 <input type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他		
E/G フル型式	4JJ1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エアサス 前 後 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし	

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク75L
型式		タイヤ205/75R16
年式		床フック3対
		幌長さ調整 折り畳み可
内寸	長さ 312cm	
	幅 163cm	
	高さ 130cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
リフト荷重		

<input checked="" type="checkbox"/> バン・ウイングバン仕様	
アルミ	<input checked="" type="checkbox"/> 本口 <input type="checkbox"/> その他 ()
ラッシングレール () 段	

特記事項・不具合箇所	
バックモニター	
ステレオCarozzeriaナビ	
アイドリングストップ	
パートタイム4WD	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

装備	PS	PW	ハイルーフ
	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
	ABS	SRS	ステレオ
	ETC		
不具合箇所	大	中	小
エンジン	エンジン不調		
	異音		
	白煙		
	黒煙		
	オイル漏れ		
ミッション	特記事項・不具合箇所		
	異音		
	入りづらい		
	抜けやすい		
	オイル漏れ		
内装	シートしみ		
	シート焦げ		
	シート切れ・破れ		
	天張焦げ		
	天張切れ・破れ		
	天張汚れ		
	ドア内張破れ		
	ドア内張焦げ		
	室内汚れ		
	ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有		
	小傷多い		
	仕上げ跡		
	タッチP跡		
電装	バッテリー廻り錆		
	AC不良		
	AC効き悪い		