


車輛チェックシート		記入日	2026年3月27日	記入者	林田
管理番号	18313	型式	2KG-FD2ABA	年式	平成30年
		車台番号	FD2AB-109078	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	72,697km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	A05C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ245/80r17.5 床高F98cm R106cm ラック1対 床フック4対
メーカー			
型式			
年式			
内寸	長さ 620cm 幅 214cm 高さ 40cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	アルミブロック	その他 ()
	平ボデー	

特記事項・不具合箇所	ステレオKENWOODナビ ドライブレコーダー 床面塗装済
------------	-------------------------------------



エアサス	前 後 前後 なし			
装備	PS 電格ミラー ABS ETC PW 速度抑制 SRS ハイルーフ PMマフラー ステレオ			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	A C不良			
	A C効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G