


車輜チェックシート		記入日	2026年3月23日	記入者	林田
管理番号	18321	型式	TKG-FD7JLA	年式	平成26年
		車台番号	FD7JLA-15660	E/G	J07E
形状	※詳細を記入すること 4 t 平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン	
走行距離	268,128km	タコグラフ (YAZAKI 120 W. 120D)		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	J07E	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	トランテック	燃料タンク	200L
型式	ML1663	タイヤ	225/90R17.5
年式		床フック	9対
内寸	長さ 620cm 幅 222cm 高さ 60cm	ラック	1対
パワーゲート	有 無	床高	F102cm R116cm
リフト荷重			

■平ボデー仕様			
平ボデー	アルミブロック	その他 ()	

特記事項・不具合箇所			
バックモニター			



エアサス		前 後 前後 なし
装備		PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC
不具合箇所		大 中 小
エンジン	エンジン不調	
	異音	
	白煙	
	黒煙	
ミッション	特記事項・不具合箇所	
	異音	
	入りづらい	
	抜けやすい	
内装	オイル漏れ	
	シートしみ	
	シート焦げ	
	シート切れ・破れ	
	天張焦げ	
	天張切れ・破れ	
	天張汚れ	
	ドア内張破れ	
	ドア内張焦げ	
	室内汚れ	●
ダッシュ板穴・歪み		
外装	看板有	
	小傷多い	
	仕上げ跡	
	タッチP跡	
電装	バッテリー廻り錆	
	AC不良	
	AC効き悪い	

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G