車輌チェックシート		記入日	2026年3月31日	記入者	林田
管理番号	18327	型式	2RG-FTR90U2	年式	平成29年
		車台番号	FTR90-7007531	E/G	4HK1

形状	※詳細を記入すること ６．８ｔ４段クレーン付	高床 低床 全低床
走行距離	318,569km　　タコグラフ（）	
E/G フル型式	４ＨＫ１	ターボ　有　無 インタークーラー　有　無

ミッション　MT　AT　(6)

冷房　ＡＣ　ツイン

ブレーキ方式　エアー式　油圧式　その他

補助ブレーキ　排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー

エアサス　前　後　前後　なし

装備

ＰＳ	ＰＷ	ハイルーフ
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
ＡＢＳ	ＳＲＳ	ステレオ
ＥＴＣ		



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	ＴＡＤＡＮＯ	燃料タンク２００Ｌ タイヤ２２５／７０Ｒ１９．５ ネズミ穴７対　後ろ２ ラック１対 アルミホイル
型式	ＭＴ－ＺＥ３６４ＨＲＥ9.	
年式	９．２０１７	
内寸	長さ 550cm	
	幅 220cm	
	高さ 38cm	
パワーゲート	有　無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様

平ボデー　アルミブロック　その他（）

■クレーン付仕様

ラジコン　リモコン　無

吊り上げ荷重（12）t

ブーム段数　（4）段

ブーム最大値上高　（12）m

特記事項

ヘッドライトウォッシャー
ガラス点傷
バックモニター
アイドリングストップ