


車輛チェックシート		記入日	2026年3月31日	記入者	林田
管理番号	18327	型式	2RG-FTR90U2	年式	平成29年
		車台番号	FTR90-7007531	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 6.8t 4段クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
走行距離	318,569km	タコグラフ ( )		ブレーキ方式	
E/Gフル型式	4HK1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	排気ブレーキ	電磁式リターダー 流体式リターダー

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	TADANO	燃料タンク	200L
型式	MT-ZE364HRE9.	タイヤ	225/70R19.5
年式	9.2017	ネズミ穴	7対 後ろ2
内寸	長さ	550cm	ラック1対 アルミホイール
	幅	220cm	
	高さ	38cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様		その他 ( )	
平ボデー	<input checked="" type="checkbox"/> アルミブロック		

■クレーン付仕様		リモコン	
吊り上げ荷重 (12) t	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン		
ブーム段数 (4) 段			
ブーム最大値上高 (12) m			

特記事項・不具合箇所	
ヘッドライトウォッシャー ガラス点傷 バックモニター アイドリングストップ	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前	後	前後	<input checked="" type="checkbox"/> なし												
装備	<table border="1"> <tr> <td>PS</td> <td>PW</td> <td>ハイルーフ</td> </tr> <tr> <td>電格ミラー</td> <td>速度抑制</td> <td>PMマフラー</td> </tr> <tr> <td>ABS</td> <td>SRS</td> <td>ステレオ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ETC</td> </tr> </table>				PS	PW	ハイルーフ	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー	ABS	SRS	ステレオ	ETC		
PS	PW	ハイルーフ														
電格ミラー	速度抑制	PMマフラー														
ABS	SRS	ステレオ														
ETC																
不具合箇所		大	中	小												
エンジン	エンジン不調															
	異音															
	白煙															
	黒煙															
ミッション	特記事項・不具合箇所															
	異音															
	入りづらい															
	抜けやすい															
内装	オイル漏れ															
	シートしみ															
	シート焦げ															
	シート切れ・破れ															
	天張げ															
	天張切れ・破れ															
	天張汚れ															
	ドア内張破れ															
	ドア内張焦げ															
	室内汚れ															
ダッシュ板穴・歪み																
外装	看板有															
	小傷多い															
	仕上げ跡															
電装	タッチP跡															
	バッテリー廻り錆															
	A C不良															
	A C効き悪い															