


| 車両チェックシート | | 記入日 | 2026年3月16日 | 記入者 | 林田 |
|-------------|----------------------------|-----------|-----------------|--------|--------------------------|
| 管理番号 | 18344 | 型式 | TPG-NPR85YN | 年式 | 平成28年 |
| | | 車台番号 | NPR85Y-7013436 | E/G | 4JJ1 |
| 形状 | ※詳細を記入すること 3 t 6 段クレーン付 | | 高床 低床 全低床 | ミッション | MT AT (6) |
| | | | | 冷房 | AC ツイン |
| 走行距離 | 78,000km | タコグラフ () | | ブレーキ方式 | エア式 油圧式 その他 |
| E/G フル型式 | 4 J J 1 | ターボ | 有 無 | 補助ブレーキ | 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー |
| | | インタークーラー | 有 無 | | |

| 架装物仕様 | | 架装物特記事項 | 燃料タンク100L タイヤ225/80R17.5 床高F93cm R103cm ネズミ穴3対 |
|--------|--------------------------------|---------|---|
| メーカー | タダノ | | |
| 型式 | ZE296HR | | |
| 年式 | 2016.10 | | |
| 内寸 | 長さ 435cm 幅 207cm 高さ 38cm | | |
| パワーゲート | 有 無 | | |
| リフト荷重 | | | |

| ■クレーン付仕様 | ラジコン | リモコン | 無 |
|-----------------|------|------|---|
| 吊り上げ荷重 (2.93) t | | | |
| ブーム段数 (6) 段 | | | |
| ブーム最大値上高 (15) m | | | |



| 記号 | スリ傷 | 凸凹 | 凸凹傷 | 補修跡 | 錆 | 腐 | 塗要 | 替要 | ガラス傷 | |
|----|-----|----|-----|-----|---|---|----|----|------|---|
| | A | U | B | W | S | C | P | Z | X | G |

| エアサス | | 前 | 後 | 前後 | なし |
|-------|------------|------|--------|----|----|
| 装備 | | | | | |
| | PS | PW | ハイルーフ | | |
| | 電格ミラー | 速度抑制 | PMマフラー | | |
| | ABS | SRS | ステレオ | | |
| | ETC | | | | |
| 不具合箇所 | | 大 | 中 | 小 | |
| エンジン | エンジン不調 | | | | |
| | 異音 | | | | |
| | 白煙 | | | | |
| | 黒煙 | | | | |
| | オイル漏れ | | | | |
| ミッション | 特記事項・不具合箇所 | | | | |
| | 異音 | | | | |
| | 入りづらい | | | | |
| | 抜けやすい | | | | |
| | オイル漏れ | | | | |
| 内装 | シートしみ | | | | |
| | シート焦げ | | | | |
| | シート切れ・破れ | | | | |
| | 天張焦げ | | | | |
| | 天張切れ・破れ | | | | |
| | 天張汚れ | | | | |
| | ドア内張破れ | | | | |
| | ドア内張焦げ | | | | |
| | 室内汚れ | | | | |
| | ダッシュ板穴・歪み | | | | |
| 外装 | 看板有 | | | | |
| | 小傷多い | | | | |
| | 仕上げ跡 | | | | |
| | タッチP跡 | | | | |
| 電装 | バッテリー廻り錆 | | | | |
| | AC不良 | | | | |
| | AC効き悪い | | | | |