


車輜チェックシート		記入日	2026年3月16日		記入者	林田		
管理番号	18344		型式	TPG-NPR85YN		年式	平成28年	
形状	※詳細を記入すること 3 t 6 段クレーン付		車台番号	NPR85Y-7013436		E/G	4JJ1	
走行距離	78,718km		タコグラフ ()			ブレーキ方式	エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>	
E/G フル型式	4 J J 1		ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		補助ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー	
			インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		エアサス	前 <input type="checkbox"/> 後 <input type="checkbox"/> 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし	

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ225/80R17.5 床高F93cm R103cm ネズミ穴3対		
メーカー	タダノ		型式	ZE296HR	
年式	2016.10		内寸	長さ 435cm 幅 207cm 高さ 38cm	
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		リフト荷重		

■クレーン付仕様	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン		リモコン		無	
吊り上げ荷重 (2.93) t						
ブーム段数 (6) 段						
ブーム最大値上高 (15) m						



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
A C不良			
A C効き悪い			