


車両チェックシート		記入日	2026年3月24日	記入者	林田
管理番号	18356	型式	LKG-FTR90S2	年式	平成27年
		車台番号	FTR90-7004530	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 8 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
走行距離	245,142km	タコグラフ ( )		MT AT (6) AC ツイン	
E/G フル型式	4HK1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク200L タイヤ265/70R19.5 床高F93cm R103cm 床フック5対
メーカー	UNIC		
型式	URU375HM		
年式	2016.6		
内寸	長さ 590cm 幅 238cm 高さ 19cm		
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無		
リフト荷重			

■平ボデー仕様	平ボデー	<input checked="" type="checkbox"/> アルミブロック	<input type="checkbox"/> その他 ( )
---------	------	---------------------------------------------	----------------------------------

■クレーン付仕様	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	<input type="checkbox"/> リモコン	<input type="checkbox"/> 無
吊り上げ荷重 (2.93) t			
ブーム段数 (5) 段			
ブーム最大値上高 (14) m			

特記事項・不具合箇所	オートクルーズ アルミホイール
------------	--------------------



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし			
装備	P S PW ハイールーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
外装	ダッシュ板穴・歪み			
	看板有			
	小傷多い			<input checked="" type="checkbox"/>
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			