車輌チェックシート		記入日	2026年3月24日	記入者	林田
管理番号	18366	型式	2DG-FR1AHJ	年式	令和2年
		車台番号	FR1AH-105625	E/G	A09C

形状：※詳細を記入すること　２５ｔ平ボデー　［高床］ 低床 全低床

ミッション：MT ［AT］（ＡＴ１２速）

冷房：［ＡＣ］ ツイン

走行距離：393,494km　タコグラフ（）

ブレーキ方式：［エアー式］ 油圧式 その他

E/G フル型式：Ａ０９Ｃ

ターボ	［有］	無
インタークーラー	［有］	無

補助ブレーキ：［排気ブレーキ］ 電磁式リターダー 流体式リターダー

エアサス：前 後 ［前後］ なし

装備：

［ＰＳ］	［ＰＷ］	ハイルーフ
［電格ミラー］	［速度抑制］	［PMマフラー］
［ＡＢＳ］	［ＳＲＳ］	［ステレオ］

ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク４００Ｌ
型式		タイヤ２９５／８０Ｒ２２．５
年式		床高Ｆ１２３～１４０ｃｍ　Ｒ１１９～１４５ｃｍ
内寸	長さ 960cm	ロープフック２０対
	幅 238cm	スタンション　外７対　内１０対
	高さ 80cm	ラック　横アオリ各１
パワーゲート	有 ［無］	看板跡
リフト荷重		

■平ボデー仕様

平ボデー　［アルミブロック］　その他（）

特記事項

ステレオ　ｃａｒｏｚｚｅｒｏａナビ
車間センサー　側線センサー　シートヒーター
アルミホイル