
車輌チェックシート		記入日	2026年4月9日	記入者	林田
管理番号	18386	型式	2RG-FRR90S2	年式	令和5年
		車台番号	FRR90-7187339	E/G	4HK1

形状	※詳細を記入すること ４ｔ平ボデー	高床 低床 全低床	ミッション MT　AT　(6)	冷房 AC　ツイン
走行距離	257,486km	タコグラフ（ＡＴＧ２１－１２０Ｗ１２０Ｄ）	ブレーキ方式 エアー式　油圧式　その他	
E/G フル型式	４ＨＫ１	ターボ　有　無 インタークーラー　有　無	補助ブレーキ 排気ブレーキ　電磁式リターダー　流体式リターダー	

エアサス
前　後　前後　なし

装備
ＰＳ　ＰＷ　ハイルーフ
電格ミラー　速度抑制　PMマフラー
ＡＢＳ　ＳＲＳ　ステレオ
ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			●
	シート焦げ			●
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			●
	室内汚れ			
	ダッシュ板穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			●
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	パブコ	燃料タンク２００Ｌ タイヤ２２５／９０Ｒ１７．５ 床高Ｆ９６ｃｍ　Ｒ１１３ｃｍ ラック１対 床フック５対
型式	４６６４　４２	
年式		
内寸	長さ 619cm	
	幅 237cm	
	高さ 70cm	
パワーゲート	有　無	
リフト荷重		

■平ボデー仕様
平ボデー　アルミブロック　その他（）

特記事項

ドライブレコーダー
車間　側線センサー
アイドリングストップ