


車輛チェックシート		記入日	2026年4月10日	記入者	林田
管理番号	18387	型式	2DG-FW1AHJ	年式	平成30年
		車台番号	FW1AH-103420	E/G	A09C
形状	※詳細を記入すること 25t平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (7) AC ツイン	
走行距離	802,000km	タコグラフ (ATG21-120D 120W)		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	A09C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク200L×2 タイヤ245/70R19.5 床高F92(87~99)cm R90(84~105)cm 床フック20対 センター9 後方3 ラッシング1段
メーカー			
型式			
年式			
内寸	長さ	9.59cm	
	幅	2.41cm	
	高さ	57cm	
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

特記事項・不具合箇所

バックモニター
ドライブレコーダー
車間。側線センサー



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み			●	
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			