車輌チェックシート

記入日	2026年4月10日	記入者	林田

管理番号	18387	型式	2DG-FW1AHJ	年式	平成30年
		車台番号	FW1AH-103420	E/G	A09C

形状	※詳細を記入すること ２５ｔ平ボデー	高床 / 低床 / 全低床

ミッション：MT / AT / (7)

冷房：ＡＣ / ツイン

走行距離	802,729km	タコグラフ（ＡＴＧ２１-１２０Ｄ １２０Ｗ）

ブレーキ方式：エアー式 / 油圧式 / その他

E/G フル型式	Ａ０９Ｃ	ターボ	有 / 無
		インタークーラー	有 / 無

補助ブレーキ：排気ブレーキ / 電磁式リターダー / 流体式リターダー

エアサス：前 / 後 / 前後 / なし

装備：ＰＳ / ＰＷ / ハイルーフ / 電格ミラー / 速度抑制 / PMマフラー / ＡＢＳ / ＳＲＳ / ステレオ / ＥＴＣ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所		大	中	小
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュ板穴・歪み			●
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチＰ跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	ＡＣ不良			
	ＡＣ効き悪い			

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー		燃料タンク２００Ｌ×２
型式		タイヤ２４５／７０Ｒ１９.５
年式		床高Ｆ９２（８７～９９）ｃｍ　Ｒ９０（８４～１０５）ｃｍ
内寸	長さ 9.59cm	床フック２０対　センター９　後方３
	幅 2.41cm	ラッシング１段
	高さ 57cm	バックモニター
パワーゲート	有 / 無	ドライブレコーダー
リフト荷重		車間・側線センサー