


車輛チェックシート		記入日	2026年5月1日	記入者	林田
管理番号	18388	型式	2RG-NPR88AR	年式	令和5年
		車台番号	NPR88-7025927	E/G	4JZ1
形状	※詳細を記入すること 3 t 平ボデー		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT <input checked="" type="checkbox"/> AT (特殊)	AC <input checked="" type="checkbox"/> ツイン
走行距離	42,392km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
				エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input checked="" type="checkbox"/> その他	
E/G フル型式	4 J Z 1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	

架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー		燃料タンク100L	
型式		タイヤ225/70R15	
年式		ラック1対	
		ネズミ穴4対	
内寸	長さ 435cm	床高F 80.5cm R 92cm	
	幅 210cm		
	高さ 39cm		
パワーゲート	有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/>		
リフト荷重			

■平ボデー仕様		アルミブロック		その他 ()	
<input checked="" type="checkbox"/> 平ボデー					

特記事項・不具合箇所	
アイドリングストップ ドライブレコーダー 車間、側線センサー ステレオ KENWOODナビ	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし			
装備	PS <input checked="" type="checkbox"/> PW <input checked="" type="checkbox"/> ハイルーフ <input type="checkbox"/> 電格ミラー <input type="checkbox"/> 速度抑制 <input type="checkbox"/> PMマフラー <input type="checkbox"/> ABS <input type="checkbox"/> SRS <input type="checkbox"/> ステレオ <input type="checkbox"/> ETC <input type="checkbox"/>			
不具合箇所	大 中 小			
エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
内装	オイル漏れ			
	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み				
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
電装	タッチP跡			
	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			