


車輛チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18419	型式	TRG-NPR85AR	年式	平成30年
		車台番号	NPR85-7076188	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3 t クレーン付		高床 低床 全低床	ミッション	MT AT (6) AC ツイン
走行距離	128,053km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	エア-式 油圧式 その他
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無		

架装物仕様		架装物特記事項	燃料タンク100L タイヤ 215/58R16
メーカー	TADANO		
型式	ZE295HR		
年式			アイドリングストップ
内寸	長さ 370cm 幅 208cm 高さ 38cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

☑バン・ウイングバン仕様	アルミ 赤口 その他 ()
ラッシングレール () 段	

■クレーン付仕様	ラジコン リモコン 無
吊り上げ荷重 (2.95) t	
ブーム段数 (5) 段	
ブーム最大値上高 (10) m	

特記事項・不具合箇所



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

エアサス	前 後 前後 なし
装備	PS PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PMマフラー ABS SRS ステレオ ETC
不具合箇所	大 中 小
エンジン	エンジン不調 異音 白煙 黒煙 オイル漏れ
ミッション	特記事項・不具合箇所 異音 入りづらい 抜けやすい オイル漏れ
内装	シートしみ シート焦げ シート切れ・破れ 天張焦げ 天張切れ・破れ 天張汚れ ドア内張破れ ドア内張焦げ 室内汚れ ダッシュ板穴・歪み
外装	看板有 小傷多い 仕上げ跡 タッチP跡
電装	バッテリー廻り錆 AC不良 AC効き悪い