


車輜チェックシート		記入日	2026年5月12日	記入者	林田
管理番号	18430	型式	2RG-FRR90S4	年式	令和8年
		車台番号	FRR90-7227538	E/G	4HK1
形状	※詳細を記入すること 高床 低床 全低床		ミッション MT <input checked="" type="checkbox"/> AT (特殊オートマ)	冷房	<input checked="" type="checkbox"/> AC ツイン
走行距離	548km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 <input checked="" type="checkbox"/> 油圧式 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/>		
E/G フル型式	4HK1	ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	補助ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> 排気ブレーキ <input type="checkbox"/> 電磁式リターダー <input type="checkbox"/> 流体式リターダー
		インタークーラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	エアサス 前 後 前後 <input checked="" type="checkbox"/> なし	

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	UNIC	燃料タンク200L
型式	URG375A	タイヤ245/80R17.5
年式	2026.01	床高F101cm R110cm
内寸	長さ 600cm 幅 235cm 高さ 40cm	床フック6対
パワーゲート	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
リフト荷重		

■クレーン付仕様	リモコン	無
	<input checked="" type="checkbox"/> ラジコン	
吊り上げ荷重 (2.93) t		
ブーム段数 (5) 段		
ブーム最大値上高 (14) m		

特記事項・不具合箇所	
アイドリングストップ	
バックモニター	
走行ライン、車間、ふらつきセンサー	



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			