

車両チェックシート		記入日	2026年6月4日	記入者	林田
管理番号	18435	型式	2KG-FC2ABA	年式	令和元年
		車台番号	FC2AB-114607	E/G	A05C
形状	※詳細を記入すること 4 T ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション	冷房
				MT AT (6) AC ツイン	
走行距離	55,000km	タコグラフ ()		ブレーキ方式	
				エア式 油圧式 その他	
E/G フル型式	A05C	ターボ	有 無	補助ブレーキ	
		インタークーラー	有 無	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー	


架装物仕様		架装物特記事項	
メーカー	新明和	燃料タンク	100L
型式	DR4-000354	タイヤ	225/80R17.5
年式		電動コボレン	タムラ
内寸	長さ 340cm 幅 206cm 高さ 31cm		
パワーゲート	有 無		
リフト荷重			

■ダンプ仕様

リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他 ()	

特記事項・不具合箇所

アイドリングストップ
フロントガラス 点キズ



記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

不具合箇所	大	中	小
エンジン			
エンジン不調			
異音			
白煙			
黒煙			
オイル漏れ			
ミッション			
特記事項・不具合箇所			
異音			
入りづらい			
抜けやすい			
オイル漏れ			
内装			
シートしみ			
シート焦げ			
シート切れ・破れ			
天張焦げ			
天張切れ・破れ			
天張汚れ			
ドア内張破れ			
ドア内張焦げ			
室内汚れ			
ダッシュ板穴・歪み			
外装			
看板有			
小傷多い			
仕上げ跡			
タッチP跡			
電装			
バッテリー廻り錆			
AC不良			
AC効き悪い			