


車両チェックシート		記入日	2026年6月10日	記入者	林田
管理番号	18433	型式	TPG-NKR85AD	年式	平成28年
		車台番号	NKR85-7060002	E/G	4JJ1
形状	※詳細を記入すること 3 t ダンプ		高床 低床 全低床	ミッション MT AT (6)	冷房 AC ツイン
走行距離	86,442km	タコグラフ ()	ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他		
E/G フル型式	4 J J 1	ターボ	有 無	補助ブレーキ	排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー
		インタークーラー	有 無	エアサス 前 後 前後 なし	

架装物仕様		架装物特記事項
メーカー	KYOKUTO	燃料タンク80L タイヤ 205/75R16
型式	DD02-31	
年式		
内寸	長さ 305cm 幅 160cm 高さ 37cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様					
リアダンプ	サイドダンプ	3転ダンプ	深ダンプ	Lゲートダンプ	その他 ()
ノーマル	船底	3方開	支柱無	その他 ()	



装備	P S	P W	ハイルーフ
	電格ミラー	速度抑制	PMマフラー
	ABS	SRS	ステレオ
	ETC		

不具合箇所	大	中	小
-------	---	---	---

エンジン	エンジン不調			
	異音			
	白煙			
	黒煙			
	オイル漏れ			
ミッション	特記事項・不具合箇所			
	異音			
	入りづらい			
	抜けやすい			
	オイル漏れ			
内装	シートしみ			
	シート焦げ			
	シート切れ・破れ			
	天張焦げ			
	天張切れ・破れ			
	天張汚れ			
	ドア内張破れ			
	ドア内張焦げ			
	室内汚れ			●
	ダッシュボード穴・歪み			
外装	看板有			
	小傷多い			
	仕上げ跡			
	タッチP跡			
電装	バッテリー廻り錆			
	AC不良			
	AC効き悪い			

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替要	ガラス傷	
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G