


車輦チェックシート		記入日	2026年6月10日		記入者	林田				
管理番号	18128	型式	2RG-FBA30		年式	令和8年				
		車台番号	FBA30-G20282		E/G	4P10				
形状	※詳細を記入すること 3 t ダンプ		高床 低床 全低床		ミッション MT AT (5)	冷房 AC ツイン				
走行距離	98km		タコグラフ ()		ブレーキ方式 エア式 油圧式 その他					
E/G フル型式	4 P 1 0	ターボ	有 無		補助ブレーキ 排気ブレーキ 電磁式リターダー 流体式リターダー					
		インタークーラー	有 無		エアサス 前 後 前後 なし					
					装備 P S PW ハイルーフ 電格ミラー 速度抑制 PWマフラー A B S S R S ステレオ E T C					
					不具合箇所			大	中	小
					エンジン	エンジン不調				
						異音				
						白煙				
						黒煙				
					ミッション	オイル漏れ				
						特記事項・不具合箇所				
						異音				
						入りづらい				
内装	抜けやすい									
	オイル漏れ									
	シートしみ									
	シート焦げ									
	シート切れ・破れ									
	天張焦げ									
	天張切れ・破れ									
	天張汚れ									
	ドア内張破れ									
	ドア内張焦げ									
外装	室内汚れ									
	ダッシュ板穴・歪み									
	看板有									
	小傷多い									
電装	仕上げ跡									
	タッチ P 跡									
	バッテリー廻り錆									
A C 不良										
A C 効き悪い										

記号	スリ傷	凸凹	凸凹傷	補修跡	錆	腐	塗要	替済	替要	ガラス傷
	A	U	B	W	S	C	P	Z	X	G

架装物仕様		架装物特記事項 燃料タンク 70L タイヤ 205/70R16 バックモニター 車間、レーンアシスト アイドリングストップ
メーカー	KYOKUTO	
型式	DD02-31	
年式		
内寸	長さ 310cm 幅 159cm 高さ 34cm	
パワーゲート	有 無	
リフト荷重		

■ダンプ仕様
リアダンプ サイドダンプ 3転ダンプ 深ダンプ Lゲートダンプ その他 ()
ノーマル 船底 3方開 支柱無 その他 ()

特記事項